

#### **4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.**

- 4.1.Перед эксплуатацией стеллажа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.
- 4.2. Не допускается использование бракованных комплектующих (стоеч и полок согнутых при транспортировке или при погрузке-разгрузке.)
- 4.3.Перед началом монтажа проверить горизонтальность и ровность пола.
- 4.4.На всех стойках стеллажа поддятники должны быть надёжно зафиксированы по всему посадочному пазу.
- 4.5.Верхнюю и нижнюю полку обязательно крепить к стойкам через уголки жёсткости.
- 4.6.Все болтовые соединения должны быть надёжно затянуты гаечным ключом с усилием от руки.
- 4.7.Перегрузка полок выше указанных значений распределённой нагрузки(100 кг- для полок длиной 1500мм и 120 кг-для полок длиной до 1000мм ) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
- 4.8.Установка более четырёх полок с нагрузкой 120 кг на одной секции стеллажа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
- 4.9.При необходимости секции стеллажей располагать парами впритык, стягивая их между собой по верхним отверстиям на стойках болтовыми соединениями. Ленты стеллажей расположенные вдоль стен при необходимости крепить к стене.  
Стеллаж в разобранном виде транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков.

#### **5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.**

- 5.1.Предприятие- изготовитель гарантирует нормальную работу стеллажа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.
- 5.2.Завод принимает претензии по качеству продукции в течении одного года после продажи.
- 5.3.Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.
- 5.4.При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».
- 5.5.Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
- 5.6.Стеллаж соответствует требованиям нормативных документов  
ТУ 9693-001-45015418-07,п.1.2,1.3,

Упаковщик \_\_\_\_\_ (        )

Мастер участка упаковки \_\_\_\_\_ (        )

Штамп ОТК

Дата упаковки <<\_\_\_\_>> \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Дата продажи <<\_\_\_\_>> \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Ваш региональный дилер\_\_\_\_\_




# **ПАСПОРТ**

## **Инструкция на сборку**

### **Стеллаж металлический**

### **полочного типа серии СТ**



## Содержание

- 1.Назначение изделия.
- 2.Технические характеристики и комплектность
- 3.Инструкция по сборке стеллажа
- 4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.
- 5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

### 1.Назначение изделия.

Стеллажи сборно-разборные серии СТ с металлическими полками длиной 700,1000 и 1500 мм предназначены для хранения разнообразной продукции весом до 100 кг(для полок длиной 700 и 1000 мм равномерно распределённая нагрузка может быть увеличена до 120 кг).Грузоподъёмность каждой секции стеллажа составляет не более 450кг.

### 2.Технические характеристики и комплектность

Стеллаж металлический состоит из стоек, полок, уголков жёсткости, подпятников и крепёжных стандартных изделий (болт, шайба, гайка).Конструкция стеллажа позволяют к собранной основной секции присоединять неограниченное число последующих секций. Перфорированные стойки с толщиной металла 2мм (отверстия диаметром 7мм и шаг 25 мм) позволяют установить полки на различной удобной для потребителя высоте.

Габаритные размеры стеллажа могут меняться в зависимости от типоразмеров полок и стоек.

Типоразмеры полок (длинна x ширина), мм	
700x300,700x400, 700x500, 700x600	
1000x300,1000x400,1000x500,1000x600,10000x700,1000x8000	
1500x300,1500x400,1500x500,1500x600	

Типоразмеры стоек (высота стеллажа),мм	
500, 1000, 1200	
1500, 1800, 2000	
2500	

### Стандартная комплектация стеллажа

позиция	Основная секция	Последующая (дополнительная секция)
1	Стойка 4 шт.	Стойка 2 шт.
2	Полка 4 шт.	Полка 4 шт.
3	Уголок жёсткости 16 шт.	Уголок жёсткости 12 шт.
4	Подпятник пластиковый 4 шт.	Подпятник пластиковый 2 шт.
5	Болт M6x16 64 шт.	Болт M6x16 36шт.
6	Гайка M6 64 шт.	Гайка M6 36 шт.
7	Шайба 6 64 шт.	Шайба 6 36 шт.

По желанию заказчика дополнительно стеллаж может комплектоваться папкодержателями, ограничителями для полок, боковыми и задними стенками.

Отдельно могут поставляться детали стеллажа с необходимой комплектацией.

### Комплектация деталей стеллажа СТ

Стойка СТ	Полка СТ	Ограничитель	Переходник	Полка угловая
Подпятник пластмассовый -1 шт.	Уголок жёсткости -4 шт.	Болт M6x16 -2 шт.	Болт M6x16 -8 шт.	Уголок жёсткости -6 шт.
	Болт M6x16 -16 шт.	Шайба 6 -2 шт.	Шайба 6 -8 шт.	Болт M6x16 -18шт.
	Шайба 6 -16 шт.	Гайка M6x16 -2 шт.	Гайка M6x16 -8шт.	Шайба 6 -18шт.
	Гайка M6 -16шт.			Гайка M6 -18шт.

Отдельно заказанные уголки жёсткости («косынки») крепежом не комплектуются

### 3.Инструкция по сборке стеллажа СТ.

#### ВНИМАНИЕ!!!

**ПРИ КОМПЛЕКТАЦИИ СТЕЛЛАЖА ДЕТАЛЯМИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ООО «Металл-Завод» ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.**

#### ВНИМАНИЕ!

При монтаже каждой полки на стойках стеллажа гайки на болтах закручивать до упора  
**только после установки всех болтов узла в отверстиях стойки.**

3.1.На ровную горизонтальную поверхность положить параллельно две стойки.


3.2.Верхнюю и нижнюю полку закрепить за 2-а угла на стойках через уголки жёсткости.(узел I). Уголки жёсткости установить внутрь полки. Средние полки закрепить за 2-а угла на стойках без уголков жёсткости (узел II).

**Нижнюю полку закрепить на стойках не выше  
150 мм от пола..**

3.3. Сверху на полках аналогичным способом  
закрепить оставшиеся 2-е стойки.

3.4.На нижние торцы стоек надеть  
пластиковые подпятники.


3.5.Установить стеллаж в вертикальное  
положение.



**узел I**

Соединение:

Болт-Стойка-Уголок жёсткости-  
Полка-Шайба-Гайка



**узел II**

Соединение:

Болт-Стойка-Полка-Шайба-Гайка

